



# SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ" W OLSZTYNIE

Członek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiańskich

Członek Kominiańskiej Fundacji Ochrony Przeciwpowarowej i Ochrony Środowiska

Biuro Zarządu: 10-062 OLSZTYN, ul. Jagiellończyka 19

Teren działalności:  
woj. warmińsko mazurskie  
i podlaskie

SPÓŁDZIELNIA  
wykonuje usługi poprzez  
Zakłady Kominiańskie  
w zakresie:

Czyszczenia i sprawdzania  
przewodów kominowych  
w oparciu o obowiązujące  
przepisy

Przeprowadzania inwentaryzacji i okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Wykonywania usług zleconych pokrewno kominiańskich

Spółdzielnia współdziała w zakresie:

- poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- zapobiegania zatruciom i wybuchom gazów
- racjonalnego gospodarowania paliwami
- ochrony środowiska naturalnego

Spółdzielnia „KOMINIARZ”  
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 19  
ZAKŁAD KOMINIARSKI  
16-400 Suwałki, ul. Andersa 7  
tel. (87) 567 12 04  
REGON 000923546 NIP 739-026-39-14

SUWAŁKI ..... dnia 31.05.2013r.

## OPINIA NR 002366



Z wyników kontroli w budynku w SUWAŁKI  
ul. SEJNENSKA nr 22  
zleconej przez ZBM ZASTĘPCY REKTORA  
Wiesław Lange  
wykonanej przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego pana LAURYN NORBERT  
przy udziale pana LOKATORÓW  
w dniu 6, 8, 10, 14, 15, 16, 24, 28, 05.2013 stwierdza się co następuje:

- KOMIN NR 1 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO PIECZYK SKLEP, TRZON KUCHENNY m.nr 43, PIEC KAFLOWY m.nr 43. Wentylacje OKAP KUCHNI m.nr 43 WENT. ŁAZIENKI SKLEP
- KOMIN NR 2 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO TRZON KUCHENNY m.nr 39, TRZON KUCHENNY m.nr 42, ORAZ WENT. KUCHNI m.nr 42 i 46
- KOMIN NR 3 - W PRZEWODACH GNIAZDA PTAKÓW
- KOMIN NR 5 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO TRZONY KUCHENNE z MIESZ. NR 18, 30 ORAZ PIEC KAFLOWY M.NR 28
- KOMIN NR 6 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO WENT. ŁAZ. M.NR 29  
PIEC KAFLOWY m.nr 29
- KOMIN NR 8 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO TRZON KUCHENNY M.NR 28; PIEC KAFLOWY M.NR 36
- KOMIN NR 9 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO PIECE KAFLOWE M.NR 16, 28, 36 ORAZ TRZONY KUCHENNY M.NR 35
- uwagi: KOMIN NR 10 - W PRZEWODACH GNIAZDA PTAKÓW
- KOMIN NR 11 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO PIECE KAFLOWE z M.NR 2, 6, 10, 15, 27, 35

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami; Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) z późniejszymi zmianami oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zleceniodawcy, 1 egz. a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....

KIEROWNIK ZAKŁADU SUWAŁKI  
Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI  
(uprawniony mistrz kominiański)  
Norbert Lauryn  
Nr upr. 13624/10

- KOMIN NR 12 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO TRZONY KUCHENNE  
MNR 1, 2, 9 ORAZ WENT. KUCHNI M. NR. 6, 10
- KOMIN NR 13 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO KOMINEK I WENT. KUCH. MNR 5.
- KOMIN NR 15 - BRAK ŚRODKOWYCH LIC, DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO  
TRZON KUCHENNY M. NR 4 ORAZ WENT. KUCHNI M. NR 4
- KOMIN NR 17 - W PRZEWODZIE OD PIECA KAFLOWEGO MNR 8 GWIAZDO PŁAKÓW.
- KOMIN NR 18 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO TRZON KUCHENNY MNR 8, 11  
DO DRUGIEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO WENT. ŁAZIE. MNR 7, 11 ORAZ  
WENT. KUCHNI M. NR 11
- KOMIN NR 20 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO OBIE WENT. POKOJI M. NR 34.  
PRZEWODY SĄ MIESZCZELNE.
- KOMIN NR 21 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO PIEC KAFLOWY M. NR 33  
ORAZ TRZON KUCHENNY 34
- KOMIN NR 22 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO PIECE KAFLOWE  
M. NR 13, 33 TRZON KUCHENNY MNR 33, KOMINEK MNR 25.  
WENT. KUCHNI M. NR 13 ORAZ WENT. ŁAZIENKI M. NR 13.
- KOMIN NR 23 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO PIEC CENTRALNY MNR 32  
PIECE KAFLOWE MNR 20; 24, TRZON KUCHENNY M. NR 24
- KOMIN NR 28 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO WENT. KUCHNI MNR 45  
WENT. ŁAZIENKI MNR 37, OKAP KUCHNI MNR 40
- KOMIN NR 30 - DO JEDNEGO PRZEWODU PODKŁĄCZONO PIECE KAFLOWE  
M. NR 37; 40 ORAZ WENT. ŁAZIENKI MNR 40.

WENTYLACJE PODKŁADOWE RURAMI TYLKO NA STRYCH, WEN  
ŁAZIENKI M. NR 5, WEN ŁAZIENKI M. NR 9, WEN KUCHNI M. NR 10, WENT  
KUCHNI M. NR 27, WEN, KUCHNI I OKAP M. NR 36, WENT ŁAZIENKI  
I OKAP M. NR 32.

BRAK CIĄGU W PRZEWODACH WE WSZYSTKICH WSTĘPACH NA KORYTARZACH  
WENT. ŁAZIENKI, PIEC KAFLOWY M. NR 18, WEN ŁAZIENKI M. NR 39 SKŁADZIKU  
M. NR 23, WEN ŁAZIENKI M. NR 46 ZA BOJLEREM, WEN ŁAZIENKI ORAZ WC  
M. NR 10, W. WC M. NR 6, WENT ŁAZIENKI M. NR 35, WEN ŁAZIE. M. NR 34

WENT. KONTAKTOWE TYLKO NA KLATKĘ M. NR 2, 3, 4, 36

WENT. KONTAKTOWE Z KUCHNI DO ŁAZIENKI M. NR. 7, 38


BRAK WENT. KUCHNI M. NR: 1, 2, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 28, 30, 33,  
34, 39, 41

BRAK WENT. ŁAZIENKI M. NR: 1, 6, 14, 17, 20, 24, 30, 41

ZABEZPIECZYĆ RURE OD KOMINKA NAD POWIESZONYM SUFITEM  
M. NR 5

NIE SPRAWDZONO M. NR 44, 21 LOKATORZY OBECNIE NIE PRZEBYWAJĄ  
M. NR 26 LOKATOR NIE ZEZWOLIŁ NA KONTROLĘ.

KOMINY PONAD DACHEM W ZŁYM STANIE  
W ZAŁĄCZENIU RYSUNEK

MIEJOWOŚĆ WARSZAWA  
MISTRZ KOMINIARSKI  
  
Norbert Łojtyn  
Nr upr. 13/24/10