

## Wykonanie prawidłowych podłączeń przewodów wentylacyjnych do mieszkań w budynku mieszkalnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 10 mieszkań (10 kuchni+10 łazienek) 20	szt	20,000
			razem	szt
2	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	10,000
3	Kalkulacja indywidualna	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych w kominach średnio 10 mieszkań * 7 m 70	mb	70,000
			razem	mb
4	KNR 4-01 0209/03	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu zwirowego 5 mieszkań na parterze 5	m2	5,000
			razem	m2
5	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach 10 łazienek+ 10 kuchni 20	szt	20,000
			razem	szt
6	KNR 4-01 0706/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	20,000
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10*1,2*3,15	m2	37,800
			razem	m2

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych

 Józef Janczko  
Upr. bud. SUW-114/BB



# SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ" W OLSZTYNIE

Członek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiańskich

Członek Kominiańskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

Biuro Zarządu: 10-062 OLSZTYN, ul. Jagiellończyka 19

Z-ca DYREKTORA  
ds. Technicznych  
Wiesław Lande  
30.

Teren działalności:  
woj. warmińsko mazurskie  
i podlaskie

SPÓŁDZIELNIA  
wykonuje usługi poprzez  
Zakłady Kominiańskie  
w zakresie:

Czyszczenia i sprawdzania  
przewodów kominowych  
w oparciu o obowiązujące  
przepisy

Przeprowadzania inwentaryzacji i okresowej kontroli  
przewodów kominowych  
(dymowych, spalinowych,  
wentylacyjnych)

Wykonywania usług  
zleconych pokrewno  
kominiańskich

Spółdzielnia współdziała  
w zakresie:

- poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- zapobiegania zatruciom i wybuchom gazów
- racjonalnego gospodarowania paliwami
- ochrony środowiska naturalnego

Spółdzielnia „KOMINIARZ”  
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 19  
ZAKŁAD KOMINIARSKI  
16-400 Suwałki, ul. Andersa 7  
tel. (87) 567 12 04  
REGON 000823546, NIP 739-020-39-14

SUWAŁKI

dnia 27.04.2012 r.

OPINIA NR 00103




Z wyników kontroli w budynku w SUWAŁKI  
ul. E. PLATER nr 43 lok. 43  
zleconej przez ZBM  
wykonanej przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego pana LAURYN NORBERT  
LOKATORÓW  
przy udziale pana

w dniu 05, 06, 13, 23.04.2012 stwierdza się co następuje:

KOMINY PONAD DACHEM W ZŁYM STANIE.  
PRZEWODY WEN. W MIESZKANIACH KUCHNIA I  
ŁAZIENKI SA NIEDROŻNE CZĘŚĆ ZABETONOWANA  
W CZĘŚCI GNIAZDA PTAKÓW. Z MIESZKAN 2 i 6  
BRAK KOMINA PONAD DACHEM. DROŻNE  
PRZEWODY W WEN. KUCHNI OKAP DRUGIE PIETRO  
MIE. 10 ORAZ WEN. ŁAZIENKI II PIETRO MIE. 9  
NIE SPRAWDZONO MIE. NR 2 i 5.  
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROBY WDRÓŻNIENIA  
TYCH PRZEWODÓW NALEŻY WYMUROWAĆ NOWE  
KOMINY PONAD DACHEM.

uwagi:



Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami; Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) z późniejszymi zmianami oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.


Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zleceniodawcy, 1 egz. a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii:

KIEROWNIK ZAKŁADU SUWAŁKI  
MISTRZ KOMINIARSKI  
(uprawniony mistrz kominiański)  
Norbert Lauryn  
Nr upr. 1362400

dnia ..... podpis .....

# E. PLATER 43



## LEGENDA

- 1 - PROŻNOŚCI
- 2 - NIE MOŻNA USTALIĆ PODŁOŻENIA
- 4, 8, 10 - NR. MIESZKAN
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - PIĘTRA
- WK - WEN. WUCHANI
- WT - WEN. TAZIENKI

